

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

kirjaamo.etela@avi.fi

Viite: Täydennyspyyntö ESAVI/1851/2018

Täydennys hallintopakkohakemukseen

Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen toimittaa oheisen täydennyksen Vantaan ympäristölautakunnan 31.1.2018 tekemään vireillepanoon.

1) Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen vaatii **ensisijaisesti** Herukka- ja puron *virtausolosuhteiden* ennallistamista mahdollisimman nopeasti seuraavilla toimenpiteillä:

- Herukka- ja puron tehtyä, golfkenttätömaan pohjoisosassa olevaa jyrkkää mutkaa on loivennettava, siten ettei vedenvirtaus aiheuta eroosiota (liite 1, ilmakuvassa kohta silta/rumpu 1 ja 2)
- golfkenttätömaan luoteisosassa olevan, Herukka- ja puron siirretyn ”rotkomaisen” uomaosuuden luiskat on loivennettava, siten etteivät ne sorru uomaan (liite 1, rajaus punaisilla viivoilla, jyrkkiä kohtia ei ole erikseen kuvaan yksilöity)
- golfkenttätömaan luoteisosassa olevan, Herukka- ja puron siirretyn uoman osuudella sortumaherkkä kohta (noin 100 m) on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se sorru uudestaan (liite 6a, kuvan 4 kohta)
- golfkenttätömaalla olevat, vedenvirtausta padottavat putket ja sillat ym. rakenteet on korvattava sellaisilla rakenteilla, ettei niistä ole haittaa vedenvirtaukselle.

Liitteenä 3. olevasta taulukosta käy ilmi, millaisista toimenpiteistä ja rakenteista on kysymys (siltojen/rumpujen pituus, leveys, korkeus, halkaisija, materiaali).

Edellä mainittujen siltojen, rumpujen ja rakenteiden sekä uomaosuuksien sijainti on merkitty liitteenä 1 ja 2 oleviin ilmakuviin.

Ympäristönsuojeluviranomainen ei tässä vesilain mukaisessa hallintopakkohakemuksessa vaadi:

- puronuoman palauttamista paikalle, jossa puro oli ennen golfkentän rakentamista. Tämä olisi teknistaloudellisesti mahdotonta toteuttaa golfkentän pohjoisosaan (ja myös entisen uoman paikalle) läjitettyjen maamassojen epävakauden ja niiden mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden takia. Uoman kaivaminen entiselle paikalleen aiheuttaisi uoman

sortumavaaraa ja puroveden samentumista, jolloin kiintoaineen mukana puvoveteen saattaisi päätyä haitallisia aineita.

- golfkentän pohjoisosaan läjitettyjen maamassojen poistamista. Kaupunki on jälkikäteen hakemassa maamassojen sijoittamiseen ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.
- golfkentän etelärajalle Herukkaojaan tehdyn altaan poistamista. Allas tasaa puron virtaamaa ja laskeuttaa veden mukana kulkeutuvaa kiintoainesta.

2) Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen vaatii **toissijaisesti** vesilain mukaista luvittamista, kuten ympäristölautakunnan hakemuksessa 31.1.2018 esitetään.

Vaativusta on yksilöity liitteissä 1 ja 2 (ilmakuvat rumpujen, siltojen ym. rakenteiden sijainnista) sekä liitteessä 3 (taulukko rummuista/silloista ym. rakenteista) olevilla tiedoilla, joista käy ilmi, millaisista toimenpiteistä ja rakenteista on kysymys (pituus, leveys, korkeus, halkaisija, materiaali ja sijainti)

3) Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen luopuu vaatimuksesta hakea lupaa mahdollisesti tehtävälle Herukkaojan uoman putkitukselle sille noin 100 m:n osuudelta, jossa on ollut sortumia tai muille mahdollisille toimenpiteille, joilla tulva ja muut haitat voidaan estää tuolla osuudella.

4) Vantaan kaupunki on purkanut Vantaan Golfpuisto Oy:n kanssa sopimansa vuokrasopimuksen 3.7.2018, mutta yritys on reklamoinut asiasta kaupungille. Uhkasakko voidaan kohdistaa sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa mahdollisesti asetettavia päävelvoitteita. Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan asianosainen on nyt Vantaan kaupunki. Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen ei peruuta hakemusta näiden vaatimusten osalta.

5) Lisäksi on pyydetty toimittamaan aluehallintovirastoon 18.5.2018 toimitetun täydennyksen liite 2 (golfkentän suunnitelmapiirustus). Se on tämän asiakirjan liitteenä 4.

Täydennyksen liitteenä 5 on 18.9.2018 golfkentän alueella sekä sen pohjoispuolella otettuja valokuvia alueelta, joiden perusteella syyssateet ovat jälleen aiheuttaneet vedenpinnan nousua alueella. Valokuvien kuvauspaikat on esitetty liitteissä 6a ja 6b olevassa ilmakuvassa.

Ympäristönsuojeluviranomainen ehdottaa yhteistä maastokatselmusta, mikä voisi olla hyvä tapa konkretisoida golfkentän nykytilannetta. Lopuksi Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen haluaa muistuttaa, että kohdassa 1 mainitut toimenpiteet on erittäin tärkeää tehdä mahdollisimman nopeasti.


Katariina Rautalahti

Ympäristöjohtaja



- Liitteet:
- Liite 1. Ilmakuva (kesäkuu 2017), jossa on golfkentän koillisosassa olevan, Herukkaojan jyrkän mutkan, siirretyn uomaosuuden sekä siltojen/rumpujen sijainti
 - Liite2. Ilmakuva (kesäkuu 2017), jossa on golfkentän eteläosassa olevien siltojen/rumpujen sijainti
 - Liite 3. Taulukko alueella olevista rakenteista (siltojen/rumpujen pituus, leveys, korkeus, halkaisija ja materiaali)
 - Liite 4. Golfkentän suunnitelmapiirustus (edellisen selvityksen 18.5.2018 liite 2)
 - Liite 5. 18.9.2018 otetut valokuvat
 - Liite 6a ja 6b. Valokuvatiedot ilmakuvasa
 - Liite 7. Valokuvaluettelo

