

Valokuvat Petikon golfkentältä 4.5.2021 tarkastukselta



Kuva 1. Herukkaajalla, välittömästi golfkenttätömaan pohjoispuolella ei ollut tulvaa.



Kuva 2. Uusi rumpu 1 golfkentän pohjoisrajalla.



Kuva 3. Uusi rumpu 1_2.



Kuva 4. Herukkaajan uoma poistetun rummun 2 kohdalla pohjoisosassa.



Kuva 5. Herukkaajan uoma poistetun rummun 2 kohdalla pohjoisosassa.



Kuva 6. Herukkaajan uomaa luoteisosassa.



Kuva 7. Herukkaajan uomaa luoteisosassa



Kuva 8. Herukkaajan uomaa luoteisosassa.



Kuva 9. Herukkaajan syvä osuus loivennettu.



Kuva 10. Herukkaojan reuna-alue loivennettu pohjoisosassa.



Kuva 11. Herukkaojan reuna-alue loivennettu pohjoisosassa.



Kuva 12. Herukkaajan reuna-alue loivennettu pohjoisosassa.



Kuva 13. Uusi rumpu 3 pohjoisosassa.



Kuva 14. Uusi rumpu 3_2 pohjoisosassa.



Kuva 15. Uusi rumpu 4 eteläosassa.



Kuva 16. Uusi rumpu 4_2 eteläosassa.



Kuva 17. Kivet uoman pientareilla eteläosassa.



Kuva 18. Uusi rumpu 5 eteläosassa.



Kuva 19. Uusi rumpu 5_2 eteläosassa.



Kuva 20. Uusi rumpu 6 eteläosassa.



Kuva 21. Uusi rumpu 6_2 eteläosassa.



Kuva 22. Uusi rumpu 7 eteläosassa.



Kuva 23. Uusi rumpu 7_2 eteläosassa.



Kuva 24. Silta korvattu rummulla golfkentän etelärajalla.



Kuva 25. Silta korvattu rummulla golfkentän etelärajalla.