

Vantaan kaupunki

Kunnossapito

Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2025

MYYRMÄKI

9312002 AS OY PÄHKINÄMAA (PÄHKINÄRINTEEN PK) (PÄHKINÄTIE 12)	Rikosilmoittimen uusiminen	Rikosilmoittimen uusiminen	5000
9312013 PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI (PÄHKINÄTIE 2)	Salin lattian (60 m2) kevythionta ja lakkaus	Salin lattian (60 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9315005 AS OY MYYRINNOTKO (OJAHAN PK+ASUNTO) (OJAHANPOLKU 6)	Lukittava ratasvarasto päiväkodin omille rattaille	Päiväkodin omille rattaille tarvitaan päiväkodin ulko-ovien viereen lukollinen säilytystila.	4000
9315040 LOUHELAN PÄIVÄKOTI (ERÄKUJA 3)	Teräsrunkoisten katosten korjausmaalaus ja vaunukatoksen alapuolen korjausmaalaus	Teräsrunkoisten katosten korjausmaalaus ja vaunukatoksen alapuolen pesu ja korjausmaalaus	2000
9315040 LOUHELAN PÄIVÄKOTI (ERÄKUJA 3)	Ikkunoiden kuntotarkastus ja tarvittavat huollot	Ikkunat täytyy viimeistään 2025 tarkistaa ja tehdä tarvittavat huoltokorjaukset	2000
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Porttien lukitusten/ salpojen kunnostus	Pihaporttien ja lukitusten kunnostus. Myös päiväkodin pienten ja isojen pihan erottavan lukon/lukkosalvan kunnostus. Lisäksi ilmeisesti routa nostanut maata ja portit eivät avaudu kunnolla, kun ottavat maahan kiinni.	6000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJA 1)	Pinta-remontti	Ikkunoiden ja ovien sekä sisätilojen kunnostusta.	10000
9315095 PYÖRREKUJAN PÄIVÄKOTI (MYYRMÄEN TILAP. VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI) (PYÖRREKUJA 1)	Päävesimittarin uusiminen.	Päävesimittarin uusiminen.	2500
9315095 PYÖRREKUJAN PÄIVÄKOTI (MYYRMÄEN TILAP. VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI) (PYÖRREKUJA 1)	Sisämaalausta	Sisämaalausta	10000
9315095 PYÖRREKUJAN PÄIVÄKOTI (MYYRMÄEN TILAP. VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI) (PYÖRREKUJA 1)	Vedenohjausmutkien lisäys syöksytorviin	Syöksytorvien alapäistä puuttuu paikoin vedenohjausmutkia	1000
9317046 LINTUKALLION + KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI (LINTUKALLIONKUJA 9)	Räystäiden aluslaudat ja räystäslaudat, pesu- ja huoltomaalaus	Räystäiden alsulaudat ja räystäslaudat ovat likaiset ja kuluneet ja tarvitsevat pesun ja huoltomaalauksen	7000
9318006 BULDERS KOKOONTUMISRAKENNUS (USVATIE 15 (ENT. 9))	Pihavaraston / WC:n katon korjaus	Pihavaraston huopakatto on sammaleinen, uusitaan huopakatto	5000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Yläpihan päällysteet	Päiväkodin yläpihan hiekkapihat ovat vaarallisilla kuopilla ja vaativat uusia päällysteitä.	8000
9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Keittiöiden alakaappien jätevaunujen uusiminen.	Keittiöiden alakaappien jätevaunujen uusiminen lapsiryhmissä koko talon osalta.	750

Vuosikorjaushjelma 2025

9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Yläkertaan johtavien portaiden välitason hionta ja lakkaus	Yläkertaan johtavat portaiden välitaso on jo tosi huonokuntoinen, sen voisi hioa ja lakata. Kesäaikaan täytyy tehdä koska portaat jatkuvassa käytössä	2000
9412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Pähkinärinteen kirjaston sisäänkäynti esteettömäksi	Pähkinärinteen kirjaston ja nuorisotilan ulkona oleva ramppi ei täytä esteettömyysvaatimuksia. Kirjaston asiakkaina käy myös pyörätuolissa olevia, eikä nykyinen ramppi täytä esteettömyyden vaatimuksia.	3000
9412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Liikuntasalin lattian (455 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (455 m2) kevythionta ja lakkaus	3000
9414026 VARISTON VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI (ENT. VARISTON KOULU) (VARISTONTIE 1)	Aurinkopurje pihalle asennettuna	Aurinkopurje leikkipihalle asennettuna	6000
9414026 VARISTON VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI (ENT. VARISTON KOULU) (VARISTONTIE 1)	Rikosilmoittimen uusiminen	Rikosilmoittimen uusiminen, vanhaan ei saa enää varaosia	5000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erillispesutilojen silikonisaumojen uusimista	Erillispesutilojen pesuhuoneiden silikonisaumojen vaihto naisten ja miesten pesutiloista	2000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erillispukuhuone (M), sisämaalausta	Erillispukuhuoneen (inva), miehet: pukutilan seinien maalaus	3000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erillispukuhuone (N), sisämaalausta	Erillispukuhuoneen seinin maalaus ja paikkaus	3000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Katsomon penkkien hionta ja lakkaus	Katsomon penkkien hionta sekä lakkaus.	10000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Kattopaneelien uusimista toisen kerroksen palloiluhallissa	Toisen kerroksen palloiluhalli, uusitaan huonokuntoisia kattopaneeleja.	9000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Kuntosalikerros, naisten pukuhuoneen tukikaiteen uusiminen	Naisten pukuhuoneessa peilien vieressä on tukikaide, jonka pinnoite on rikki. Tämä tulisi korjata/uusia.	1500
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Naisten saunan (sauna2) kiukaan edessä olevan muurin saumaus	Naisten saunan (sauna2) kiukaan edessä olevan muurin saumaus on rappeutunut ja vaatii uusimista	2000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi Esa)	9000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Pienen jumppasalin kattolevyjen vaihtaminen yläkerrassa	Salissa kattolevyissä on kosteusjälkiä. Ne tulisi vaihtaa uusiin.	5000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Pienen jumppasalin seinien maalaus	Pienen jumppasalin seinät tulisi maalata.	2500
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Saunojen lauteiden ja rappurallien vaihto	Miesten puolen lauteiden ja rappurallien vaihto	3000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Saunojen lauteiden ja rappurallien vaihto	Naisten puolen saunojen lauteiden ja rappurallien uusiminen	3000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Sisämaalausta	Palloiluhallin katsomo -osan alaosan seinämaalaus.	10000

Vuosikorjaushjelma 2025

9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Voimailusalin akustiikkalevyjen korjaaminen	Voimailusalin akustiikkalevyt tulisi uusia ja suoristaa.	3000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Yläkerran salin lattian (87 m2) kevythionta ja lakkaus	Yläkerran salin lattian (87 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9415032 AS OY MYYRINRUNKO (TOTEEMI) (MYYRMÄENTIE 6)	Uusi metallikaide ulko-oven viereen.	Uuden sisäänkäynnin reunaan noin 2 metrin metallikaide, jotta talvella helpompi mennä liukkaalla sisään.	3000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	1. kerroksen 2 henkilökunnan WC-tilan korjausta	Maalataan seinät, vaihdetaan led-valot ja uusitaan peili ja pesutelineet. Naisten ja miesten WC:t	10000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Asiakas WC-tilojen korjaukset	Akuuteimmat korjaustarpeet aulan asiakkaiden WC-tiloissa: rahastimien uusiminen, LE-WC/lastenhoitotason uusiminen, miesten WC:n kuivaimien ja paperitelineiden uusiminen, pintamaalaus.	6000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Bar Femman WC tilojen korjaus	WC-tilojen lattioiden uusinta	8500
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Bar Femman WC tilojen korjaus	WC-tilojen saniteettikalusteiden uusiminen	10000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Kiintokalusteiden uusimista	Nuorisotilojen 3. kerros. Keittiön kaapistojen uusinta ainakin osittain Lattiat, osalta lattiapintaa kupruilee.	10000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Nuorisotilat 3. kerros, pienkorjauksia	Myyrmäen nuorisotila, Liesitori 1 A. Salin katto, paneelit korjataan, valaisimien korjaus ja uusiminen, suojaverkko asennetaan kattoon	10000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX)	9000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Rikkinäisten ikkunoiden korjaus + tummennuskalvot	Tummennuskalvot korkeaan tikkunaosaan pääkäytävällä + siellä olevien rikkinäisten ikkunoiden korjaus.	8000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Sisämaalausta kirjaston tiloissa	Kirjastosalin ja lehtialueen valkoisten seinien maalaaminen.	5000
9416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Liikuntasalin esiintymislavan lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin esiintymislavan lattian kevythionta ja lakkaus	1000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Saunalauteiden uusiminen	Naisten puolen saunalauteiden uusiminen	3000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Saunalauteiden uusiminen	Miesten puolen saunan lauteiden uusiminen	3000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Pääsalin takaosan sisäpuoliset lastausovet	2 isoa metallista sisäpuolen ovea, joilla tuodaan tavaraa pääsaliin pitää uusia, saranat ovat jo käyttöikänsä päässä	9000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Siivouskomeron uusiminen	Alhaalla taiteilijalämpiössä siivouskomeroon uusi järjestys. Hyllyjä lisää seinille oikeisiin paikkoihin. Erityisen tärkeänä yksityiskohtana pyykkikoneen sijoittaminen sille varattavaan tilaan.	3000

Vuosikorjaushjelma 2025

		Nyt työturvallisuus vaarantuu, kun kone sijaitsee häiritsevästi keskellä lattiaa.	
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Valaistut rivinumerot saliin	Salin penkeistä rivinumerolaatikat rivien päädyistä pois ja tilalle pienemmät valaistut rivinumerot. Tärkeää yleisöä palveleva toimenpide.	3000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Varastojen ovien levennys	Uudet seinät ja ovet pääovelle tuulikaappiin, jotta siitä pääsee helposti varastoon, eli entiseen lippukoppiin ja kukkakaappiin tai viherhuoneeseen, kuten pohjakuvassa lukee. Pohjakuvassa tilat numero 2052 ja 2053.	4500
9417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskusyksiköiden uusiminen (FX)	9000
9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	Esmikon uusiminen	5 ovea + väyläohjain + tunnistet	7000
KIVISTÖ			
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Kaapistojen poisto	Huone 155, nurkan kaapistojen ja tiskialtaan poisto.	1000
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Yläkaappien poisto	Luonnontutkimushuoneen (huone 133) yläkaapit poistettava turhina. Jo aiemmin alakaapit poistettu. Seinä voidaan peittää kokonaan esimerkiksi ilmoitustaululla.	1500
9323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	Sisäänkäyntien terassilaudoituksien uusiminen	4 sisäänkäynnillä puuterassi, todella huonossa kunnossa. Tikkuja ja puupaloja irtoaa. Epäsiistin näköinen.	10000
9423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	Hyllyjä leluvarastoon	Ulkona pienten leluvarastoon tarvitaan hyllyjä	650
9423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	Jalkalistojen kunnostus	Jalkalistan palasia puuttuu ympäri taloa	500
9423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	Pienten leluvarasto	Pienten leluvaraston seinille pleksi, ettei lumi mene varastoon	500
9633013 KATRINEBERG/ ENT. NAVETTA + KATOS/KONEHALLI (KATRIINANKUJA 1/ KATRIINANTIE 62a)	Kulkusillan korjaus navettaan	Betonisen kulkusillan korjaus navettaan. Vanha rikkiäinen betoni otetaan pois, suojataan vanhat raudat. Tehdään uusi betonivalukorjaus ja pinnoitetaan silta.	8000
9633013 KATRINEBERG/ ENT. NAVETTA + KATOS/KONEHALLI (KATRIINANKUJA 1/ KATRIINANTIE 62a)	Navetanvintin ulkosillan korjaus	Betonisen ulkosillan pinnoituksen korjaaminen, teräksien suojaus ja uusi pinnoitus. Reuna-aidan korjaus samalla.	8000
9633013 KATRINEBERG/ ENT. NAVETTA + KATOS/KONEHALLI (KATRIINANKUJA 1/ KATRIINANTIE 62a)	Vanhojen sähkökaapeliin ja rasioiden purku	Vanhojen sähkökaapeliin, johtojen ja rasioiden purku	5000

AVIAPOLIS

9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Aluerakenteiden huoltomaalaus	Pihan rakennuksien maali kulunut pois	5000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Pienten pihalle katos	Pienten piha on varjoisa aamupäivällä, mutta iltapäivällä, kun aurinko kääntyy niin ei ole mitään varjoa.	6000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Pienten puolen WC, pottahyllyt	Pienten puolen WC-naulakoitten tilalle pottahyllyt	2000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Valaistuksen himmennin pienten lepohuone huone 155	Asennetaan himmennin.	1000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Varastohyllyjä kohteeseen	Varastohyllyjä VSS-tilan varastoon, liikuntatilan varastoon ja jokaiseen ryhmän varastoon.	2000
9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Pihavälineen uusiminen	Pihavälineen uusiminen	10000
9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Aluerakenteiden huoltomaalaus	Aluerakenteiden huoltomaalaus	5000
9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Lisää hyllyjä	Asennetaan lisää hyllyjä Tammistonrannan päiväkotien siivouskomeroihin. Laitoshuolto pyysi että, kun saan selville kuka hyllyt järjestää niin heihin (SOL) voi olla yhteydessä, että hyllyvälit yms. palvelevat heidän säilytystarkoitustaan. Lisäksi joitain hyllyjä tarvittaisiin päiväkotien varastotiloihin myös.	4000
9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Väestönsuojan kuntoon laitto	Väestönsuojan oven poisto koteloinneista	3000
9351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Uusi pihaportti asennettuna	Uusi pihaportti vanhan tilalle	5000
9351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI (KRAKANKUJA 5)	Akustiikkalevyjen lisäys pienten puolelle (Ilvekset)	Pienten puolen ryhmätiloissa kaikuu. Lisätään akustiikka levyjä	5000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Kaappien (5 kpl) uusimista	Urheiluvälinekaappien uusiminen Norden kaapeiksi pallovaunuineen Toivottu asennusaika 1/2025	8000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Ruokalan lattian (205 m2) kevythionta ja lakkaus	Ruokalan lattian (205 m2) kevythionta ja lakkaus	2000

TIKKURILA

9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Esmikon uusiminen	20+2 ovea+1 portti	10000
9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Esmikon uusiminen	väyläohjain/keskitin + tunnistheet	10000
9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Esmikon uusiminen	tarvittavat kaapelonti- ja rakennustekniset työt	8000

Vuosikorjaushjelma 2025

9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Kellarikäytävän seinien maalau	Käytävän seinät huonossa kunnossa vaalilogistiikan johdosta.	7000
9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Miesten pukuhuoneen pintakorjaus	Maalataan seinät ja laitetaan kivilattiaan epoksinnoitus.	8000
9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Toimistohuone 137 seinän maalau	Toimistohuone 137 seinän maalau, maalarin valkoisella.	4000
9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	Valtuustosalin katon maalau	Valtuustosalin katto kellastunut. On tehty kosteusmittaus, ei ole kosteutta vaan likaa kertynyt kattoon. Maalataan katto.	9000
9061120 VTK/ KIELOTIE 12-14 (KIELOTIE 12-14)	Tietohallinto ja talouspalvelukeskus	8 ovea + väylöohjaimet +tunnisteet	10000
9061120 VTK/ KIELOTIE 12-14 (KIELOTIE 12-14)	Tietohallinto ja talouspalvelukeskus	7 ovea + väylöohjaimet +tunnisteet	8000
9360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	Salin varaston uusiminen	Pintojen ja hyllyjen uusiminen varastoon.	3000
9360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	Ulkovaraston maalau	Hiekkaharjun päiväkodin pienten pihan ulkovaraston maalau.	5000
9360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	WC:n uusiminen	Henkilökunnan wc:n huone 31 uusiminen, ainakin pinnat.	7000
9360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	Vesileikkihuoneen poisto -- > tavallinen huone	Vesileikkihuoneen muuttaminen ns. tavalliseksi huoneeksi.	6000
9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI + AVOIN PÄIVÄKOTI UKKO-PEKKA (ANISKUJA 1-3)	Uko-ovien uusiminen	Yrttitien päiväkodin ulko-ovet vetävät. Talvella ovien alle kertyy lunta ja niitä ei saada kiinni. Ulko- ovien uusiminen.	5000
9361083 KUUSELAN PERHEKUNTOUTUSKESKUS + OMAKOTITALO (AA-KERHO) (TALVIKKIRINNE 6/ ORVOKKITIE 16)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX)	9000
9361362 TIKKURILAN PÄIVÄKOTI (NEILIKKATIE 3)	Äänieristyslevy kahden huoneen välille.	A282 pienryhmä huoneen ja A283 toisen päiväkodin johtajan huoneen väliin tarvitaan äänieristyslevyä. Nyt huoneesta toiseen kuuluu kaikki puhe.	2000
9362030 RUOKOPILLIN PÄIVÄKOTI (VILJO SOHKASEN KATU 10)	Ulkovaraston hyllyjen uusiminen	Ulkovaraston hyllyjen/säilytysjärjestelmän uusiminen. Hyllylevyt pahoin kuluneet.	4000
9365013 SIMONPIRTTI (ENT.SIMONKYLÄN VANHUSTENKESKUS (SIMONKOTI) + SIMONPIRTTI) (SIMONTIE 7)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX)	9000
9367006 MISTELIN PÄIVÄKOTI (MISTELIKUJA 24 / TULPPAANITIE 44)	Pihan ulkorakennuksen kunnostus	Pihan ulkorakennuksen uudelleen maalau.	3000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Lepohuoneiden oviin rullaverhot	Perhosten ja Korentojen ryhmien lepohuoneiden oviin rullaverhot.	1000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Lepohuoneen rullaverhon vaihto	Haikaroiden lepohuoneen rullaverhon vaihtaminen.	500
9460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esa)	9000

Vuosikorjausohjelma 2025

9460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Sokkelin huoltokäsittely	Sokkelin huoltokäsittely tarvittavilta osin ja elastisten saumamassojen uusiminen	10000
9461001 VANTAAN OPISTOTALO (ent. Keskuspuiston koulu) (LUMMETIE 5)	Naisten pukuhuoneen kosteusjälkien korjauksia	Naisten pukuhuoneen kosteusjälkien korjauksia	5000
9461001 VANTAAN OPISTOTALO (ent. Keskuspuiston koulu) (LUMMETIE 5)	Infopisteen korjaukset	Opistotalon aulan vahtimestarin kopin siistiminen (maalaminen, kiintokalusteiden uusiminen jne.).	1000
9461001 VANTAAN OPISTOTALO (ent. Keskuspuiston koulu) (LUMMETIE 5)	Luokan 1106 minikeittiön korjaus	Esitän luokan 1106 eli ns. monitoimiluokan keittiöseinämän kalusteovien, terästason, kalusteiden kuluneiden hyllyjen ja kuivausritilöiden sekä ylä- ja alakaapistojen välisen seinäpinnan uusimista samalla tapaa kuin on kesällä 2023 tehty luokkaan 1112.	3000
9461001 VANTAAN OPISTOTALO (ent. Keskuspuiston koulu) (LUMMETIE 5)	Puutyöverstaan konesalin (90 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	Puutyöverstaan konesalin (arviolta 90 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	2000
9461001 VANTAAN OPISTOTALO (ent. Keskuspuiston koulu) (LUMMETIE 5)	Puutyöverstaan lattian kulkuväyliä kevythionta ja lakkaus	Puutyöverstaan lattian kulkuväyliä (arviolta 45 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3000
9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Lummesalin lattian (136 m2) kevythionta ja lakkaus	Lummesalin lattian (136 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi Mini2000)	9000
9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Luokka 10 lattian (40 m2) kevythionta ja lakkaus	Luokka 10 lattian (40 m2) kevythionta ja lakkaus - TILA TYHJENNETTÄVÄ ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ!	1000
9461084 TIKKURILAN VANHA ASEMA (HERTAKSENTIE 1)	Esmikon uusiminen	Hissilukija + väyläohjain/keskitin + tunnistimet	2000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Akustiikkalevyjä veistossaliin	Veistossali on kovaääninen ja akustiikkalevyt auttaisivat	2000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Porraskaiteet isoon rappuseen	Iso rappunen on aika liukas ajoittain ja pyytäisimme porraskaidetta toisellekin puolelle	2000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Suihkun lattialista	Suihkua käyttäessä vettä valuu oven alle suoraan betonilattiaan, ulos pukuhuoneeseen. Korjataan kynnyksiksi tai vaihdetaan kynnykset tiiviksi tai vaihdetaan kynnykset	500
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Vessan katossa irtoilee maalia	Vessa lähinnä opettajanhuonetta - katosta irtoilee maalia. Katto on maalattu jopa 3 kertaa ja silti sitä maalia irtoilee. Putsataan vanhat maalit pois, maalaus Lujamaalilla.	1000

Vuosikorjaushjelma 2025

9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi Esa/Mesa/FX), osa 1	8000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi Esa/Mesa/FX), osa 2	8000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi Esa/Mesa/FX), osa 3	8000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	IVKH- tikkaiden muutokset	IVKH- tikkaiden muutokset turvallisuussyistä	10000
9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	Liikuntasalin lattian (600 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (600 m2) kevythionta ja lakkaus	4000
9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	Luokkien säleverhojen kiinnitykset	Vuonna 2020 kirjattu luokkien säle+tarraverhojen kiinnitysten uusinta. Pitää tarkistaa kaikki luokat ja uusia repsottavat verhot. Luokkia noin 46.	5000
9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	Opettajainhuoneen keittiön uusiminen	Tikkurilan lukion opettajahuoneen keittiö on alkuperäinen (v.2002) Keittiö pitäisi suunnitella uusiksi, suurentaa, tehdä enemmän tilaa koko henkilökunnalle (yli 100 henkeä)	10000
9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	Päiväkodin ruokasaliin verhot	Aurinko paistaa koko aamupäivän/päivän ruokasaliin, jossa ei tällä hetkellä ole verhoja ja isot lasi-ikkunat. Valmius verhoille on, kiskot menevät ikkunan yllä. Urakassa verhot jäivät ilmeisesti laittamatta.	2000
9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Allastilan ikkunoiden tiivisteiden tarkistus ja vaihto	Allastilan seinäikkunoiden tiivisteiden tarkistus ja vaihto.	5000
9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Allastilan rappuset, jotka johtavat valvomon muurille	Allastilan portaikon laatoituskorjaus	2000
9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Allastilassa kabinetin ikkunan karmit vaativat korjaamista	Allastilassa kabinetin ikkunan karmit vaativat korjaamista	10000
9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Allastilasta lattialaattojen kunnostus	Allastilasta lattialaattojen kunnostus	8000
9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET	Erillispukuhuoneen (M) seinien maalaus	Pukuhuoneessa olevan erillispukukopin seinien paikkaus ja maalaus	8000

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Erillispuolen pukutilat ja pesutilat	Penkkien hionta ja lakkaus ja pesutilan penkin lauteiden uusinta	4000
---	---	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Erillissaunojen lauteiden uusimista	Lauteiden uusinta. Erillissaunat N ja M	5000
---	--	--	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Hallin itäpäädyn käytävä	Hallin itäpäädyssä oleva käytävä, joka johtaa katsomon alta kohti aulaa, vaatii korjausta. Lattiassa on useita halkeamia.	5000
---	--------------------------	--	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Hyppytorin mattojen liimaus	Hyppytorin matojen kulmat repsottavat, mattojen liimaus.	2000
---	--------------------------------	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Hyppytorin rappusten korjaus	Hyppytorin rappuset tasolta 3 tasolle 5 korjaus	9000
---	---------------------------------	--	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Naisten 2 kpl ja miesten saunat 3 kpl	Lauteiden vaihto ja seinän selkäsuojaan yksi lisälaude alapuolelle. Nyt selkänoja on niin korkea, että lapset eivät hyödy selkää suojaavasta laudoituksesta mitenkään.	2000
---	--	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Naisten ja miesten erillispesuhuoneet	Naisten ja miesten erillispesuhuoneiden lattia vaatii uutta pintaa. Pinnoite on jo niin kulunut, että pesuhuoneet näyttävät huonolta.	9000
---	--	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463005 TIKKURILAN URHEILUPIUSTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50-56)	Saunojen lauteiden uusimista	Miesten saunat 1, 2 ja 3. Lauteiden uusinta, selkälauteet myös	8000
---	---------------------------------	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463010 PELTOLAN KOULU+URHEILUPIUSTON PÄIVÄKOTI (LUMMETIE 27)	IV-koneen moottorien vaihto (tulo- ja poisto)	Moottorit käyvät jo yli 100% kuormalla	10000
---	--	---	-------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463010 PELTOLAN KOULU+URHEILUPIUSTON PÄIVÄKOTI (LUMMETIE 27)	IV-koneen moottorien vaihto (tuloilma)	Moottorit käyvät jo yli 100% kuormalla	5000
---	---	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463010 PELTOLAN KOULU+URHEILUPIUSTON PÄIVÄKOTI (LUMMETIE 27)	Auditorion näyttämön lattian (90 m2) kevythionta ja lakkaus	Auditorion näyttämön lattian (90 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
---	---	--	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463010 PELTOLAN KOULU+URHEILUPIUSTON PÄIVÄKOTI (LUMMETIE 27)	Lämmönjakohuoneen lattian huoltokäsittely ja lasivillalevyjen poistaminen	Lämmönjakohuoneen lattian huoltokäsittely ja lasivillalevyjen poistaminen	5000
---	---	---	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463010 PELTOLAN KOULU+URHEILUPIUSTON PÄIVÄKOTI (LUMMETIE 27)	Ulko-ovien huoltomaalaus	Ulko-ovien huoltomaalaus	8000
---	--------------------------	--------------------------	------

(LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE
50-56)

9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Kaiteiden lisäys	1.Rappuselle IP tiloihin(asuntolan pääty) asennetaan kaide vasemmalle puolelle ja lisätään ritiläaskelma. 2. Rappuset liikuntasalin ja pukuhuoneiden välillä: pidennetään	8000
---	------------------	---	------

Vuosikorjaushjelma 2025

		tai vaihdetaan kaidetta pidemmäksi. 3. F-oven askelman ja ritilän korjaukset,	
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Liikuntasalin lattian (147 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (147 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Opettajanhuoneen pikkukeittiön kunnostaminen	Keittiön kaappien fasadit uusitaan, kuivauskaapin ritilät vaihdetaan, pöytätaaso tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan, uusi roskakoriteline.	4000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Pohjakerroksen käytävän huoltomaalaus.	Pohjakerroksen käytävän huoltomaalaus. Ovien smyygit valkoiseksi, kun 2. ja 3. kerroksessa.	7000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Ruokalan ulkoseinän korjaus ja huoltomaalaus, akustolevyjen vaihto	Ruokalan ulkoseinän korjaus ja huoltomaalaus. Vaurioiden akustolevyjen vaihto.	3000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Sihteerin huoneen teknisen kourun "pöytätaason" uusiminen	Sihteerin huoneen teknisen kourun "pöytätaason" uusiminen. Poistetaan vanha kansi ja laitetaan uusi laminoitu valkoinen levy tai peruspöytätaaso.	1000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Henkilöstöhuoneen keittiö	Henkilöstöhuoneen keittiö kaipa remonttia. Se on epäsiisti ja toiminnoiltaan vanhanaikainen. Siitä puuttuu mm. kunnollinen kierrätyslaatikosto ja astiankuivauskaappi on epäkunnossa.	3000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Kellarin käytävien maalaus	Kellaritilojen seinien ja ovien maalaus, sekä uudet listoitukset. Ovat todella huonossa kunnossa.	8000
9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIE YKSIKKÖ (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Liikuntasalin lattian (468 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (468 m2) kevythionta ja lakkaus	3000
9464011 PÄKAS JÄRJESTÖTILA (VANHA KUNINKAALANTIE 2)	Keittiön lattian kevythionta ja maalaus	Keittiön lattian kevythionta ja maalaus	1000
9465012 KIINT. OY SIMONSEUTU/ SPONDA (LEINIKKITIE 22)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskussyksiköiden uusiminen (Esmi FX)	9000
9465014 SIMONKALLION KOULU + SIMONKALLION PÄIVÄKOTI (SIMONKALLIONTIE 1/ KOIVUKYLÄNTIE 22)	Aurinkopurje pihalle asennettuna	Aurinkopurje leikkipihalle asennettuna	6000
9465014 SIMONKALLION KOULU + SIMONKALLION PÄIVÄKOTI (SIMONKALLIONTIE 1/ KOIVUKYLÄNTIE 22)	Eskareiden käytävän isoon ikkunaan UV-kalvo	Yläkertaan eskareiden käytävän Koivukyläntien puoleiseen isoon ikkunaan UV-kalvo tai vastaava. Yläkerta kuumenee erityisesti kesäisin.	500
9465014 SIMONKALLION KOULU + SIMONKALLION PÄIVÄKOTI (SIMONKALLIONTIE 1/ KOIVUKYLÄNTIE 22)	Rullaverhot päiväkodin lasioviin	Rullaverhot päiväkodin lasioviin. Ovissa ei tällä hetkellä ole verhosysteemiä. Ovet lasisia, rullaverhot toimisivat sekä	5000

Vuosikorjaushjelma 2025

		näköesteenä, että pimentämiseen. Lasiovia yhteensä 22kpl.	
9465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Käytävien seinäpintojen huoltomaalauksia	Käytävien seinäpintojen huoltomaalauksia	10000
9465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Metallisten ulko-ovien huoltomaalaus	Metallisten ulko-ovien huoltomaalaus	8000
9469013 KYRKÖBY SKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Vanhan koulurakennuksen ulkoikkunoiden ja ovienkarmien tarkastus.	Vanhan koulurakennuksen ulkoikkunoiden ja ovienkarmien tarkastus ja korjaussuunnitelu.	5000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Käyttävien huoltamaalauksia	Huoltomaalaukset	10000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lattian (298 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (298 m2) kevythionta ja lakkaus	2500
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lukion (Helsinge gymnasiumin) akustiikkalevyjen vaihto	Valkoiset akustiikkalevyt lukion luokkahuoneissa (kuudessa luokkahuoneessa löytyy, labrassa ei levyä) ovat täynnä reikiä ja likaa. Vaihdetaan uusiin.	5000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lukion (Helsinge gymnasiumin) seinähalkeamien korjaus	Lukion (Helsinge gymnasiumin) tiloissa on seinähalkeamia luokkahuoneissa sekä käytävien seinissä.	2000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lukion (Helsinge gymnasiumin) sisäovien karmien kunnostus	Ovenkarmit naarmuuntuneet lukon kohdalla (koskee lukion opettajahuonetta sekä 4 luokkahuonetta Shaolin, Waggawagga, BarackObama, Luxor).	1000
9568010 KOISOTIEN TUKIKOHTA (KOISOTIE 7)	Esmikon uusiminen	5 ovea ja 2 porttia + väyläohjain ja radiolähetin + tunnistet	8000
9568140 KUNTATEKNIKAN TUKIKOHTA/ KOISOTIE 10 (KOISOTIE 10)	Esmikon uusiminen	4 ovea ja 1 porttia + väyläohjain ja radiolähetin + tunnistet	7000
9568140 KUNTATEKNIKAN TUKIKOHTA/ KOISOTIE 10 (KOISOTIE 10)	Sähkökeskuksien ympärille sadesuoja	B-, C- ja D-halleissa valuu katolta vesiä sähköpääkeskuksien päälle, ne pitää suojata jollain vettä kestäväällä materiaalilla.	10000
9664008 MARKUSAS (VUOK.ED) (VANHA KUNINKAALANTIE 5)	Istumalentopallokentän uusiminen	Istumalentopallokentän uusiminen	10000

KOIVUKYLÄ

9372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ENT.Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkoti) (ULRIKANKUJA 5)	Ikkunoiden auringon suoja	Talon päädyt ovat kesällä todella kuumat (sädekaihtimet eivät ole riittävät). Toivotaan päätyryhmien ikkunoihin kalvoja tmv.	5000
9372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ENT.Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkoti) (ULRIKANKUJA 5)	Polkupyörätelineitä kiinnitettynä sisäpihalle	Polkupyörätelineitä kiinnitettynä sisäpihalle ettei varasteta pyöriä	5000
9372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ENT.Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkoti) (ULRIKANKUJA 5)	Päiväkodin nukkumahuoneiden akustiikka	Nukkumahuoneet on isoja ja niissä on huono akustiikka, toivotaan nukkareihin akustiikkalevyjä tai vastaavaa	3000

Vuosikorjaushjelma 2025

9372016 LEINELÄN PÄIVÄKOTI (METSÄKEIJUNKUJA 2)	Kuivauskaappien uusiminen	Kaikkien kuivauskaappien uusiminen, 8000 vanhoihin ei saa enää varaosia	
9373001 REKOLAN ENT. PÄIVÄKOTI + ENT. TYÖKESKUS (KUSTAANTIE 24)	Peltikaton tiivistys korjaus	Uusitaan ja korjataan peltikaton kaikki saumat ja läpimenojen tiivistykset.	8000
9374010 HAVUKALLION PÄIVÄKOTI (LAURANTIE 4)	Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmamäärien mittausta ja säätö	Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmamäärien mittausta ja säätö	10000
9374020 RAUTKALLION PÄIVÄKOTI (RAUTKALLIONKATU 5)	Liikuntasalin renkaiden ja köysien vaihto	Liikuntasalin renkaiden ja köysien kunnostus. Kattokiskon tarkistus ja tarvittaessa vaihto. Näitä ei vaihdettu viime vuonna tehdyssä remontissa.	3000
9374092 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI (KOSKENNISKKA 2)	Parkkipaikan asfaltin korjaukset	Parkkipaikan asfaltin korjaukset	5000
9470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIE 119) TOIMIPISTE	Ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien huolto- ja ylläpitokorjaukset	Ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien huolto- ja ylläpitokorjaukset	8000
9470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIE 119) TOIMIPISTE	Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö	Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö	7000
9470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIE 119) TOIMIPISTE	Lämmitysjärjestelmän sulku- ja säätöventtiilien uusiminen	Lämmitysjärjestelmän sulku- ja säätöventtiilien uusiminen	10000
9470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIE 119) TOIMIPISTE	Liikuntasalin lattian (432 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (432 m2) kevythionta ja lakkaus	3000
9471007 ILOLAN KOULU+LAAJENNUS+LISÄRAKENNUS (EPINKOSKENTIE 5)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (350 m2) kevythionta ja lakkaus	2500
9472011 REKOLANMÄEN KOULU/ PÄIVÄKOTI + HANSIN PÄIVÄKOTI (VALTIMOTIE 4)	Lämmitysjärjestelmän huolto- ja ylläpitokorjaukset	Lämmitysjärjestelmän huolto- ja ylläpitokorjaukset	4000
9472011 REKOLANMÄEN KOULU/ PÄIVÄKOTI + HANSIN PÄIVÄKOTI (VALTIMOTIE 4)	Sisävalaistuksen osittainen uusiminen	Sisävalaistuksen osittainen uusiminen	8000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	2. krs seinien korjauksia ja maalausta	2 krs käytävän seinän ja lk 219 väliseinän korjaus ja maalaus	10000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Kanslian ja opehuoneen parvekkeiden maalaus	Kanslian ja opehuoneen parvekkeiden maalaus	1000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Lämmitysjärjestelmän huolto- ja ylläpitokorjaukset	Lämmitysjärjestelmän huolto- ja ylläpitokorjaukset	4000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Salin näyttämön taustaverhon uusiminen	Salin näyttämön taustaverhon uusiminen.	3000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Sisäseinien paikkakittaukset ja seinäpintojen maalaus	Sisäseinien paikkakittaukset ja seinäpintojen maalaus, paikkaustarpeita on oviaukkojen läheisyydessä ja tuulikaapeissa/auloissa.	5000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Ulkopoortaiden kunnostaminen	Varastolle johtavien portaiden reunoja ja kulmia on lohkeillut. Portaaita pitää kunnostaa.	1000

Vuosikorjaushjelma 2025

9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Kaiteiden ja portin maalaus	Ulkona kaiteiden ja portin maalaus uuden koulun ympäristössä (kaikki valkeat metallikaiteet).	2000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Lämmitysjärjestelmän huolto- ja ylläpitokorjaukset	Lämmitysjärjestelmän huolto- ja ylläpitokorjaukset	4000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Oven ja lasiseinän sälekaihtimet ja kalvotus	Käytävän lasipäädyn opetustilan oveen ja käytävään puolen lasiseinään sälekaihtimet yläpuolelle ja kalvotus alapuolelle	1000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Tauko-/eriyttämistilaan pieni keittiönurkkaus	Museokoulun tauko-/eriyttämistilaan pieni keittiönurkkaus. Yläkaappi ja alakaappi. Lukolliset lukittavat laatikostot ja kaapit keittiötarvikkeiden säilyttämiselle. Jääkaappi integroitava alakaappiin.	3000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Betonisokkelien kunnostaminen rakennuksen ympäri	Betonisokkelien kunnostaminen rakennuksen ympäri	10000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	B-solun yleisilmeen korostus/parannus	B-solun yleisilmeen parantaminen korjaamalla & siistimällä reiät & muut epäsiisteydet pois seinistä	3000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	ilmoitustaulujen poistaminen luokista	Poistetaan luokkatiloista C1, B8 ja B7 vanhat ilmoitustaulut yleisilmeen parantamiseksi. Seinien siistiminen poiston jälkeen	3000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Julkisivujen tiliseinien paikkauksia	Julkisivujen tiliseinien paikkauksia	10000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Kattolevyjen uusiminen	Kattolevyjen uusiminen seuraavissa tiloissa B5, B1 ja poikien pukuhuone	6000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Koulun aulatilojen värikoodaaminen	Koulussa 4 eri aulaa. Toiveena olisi, että ne voitaisiin värikoodata maalamalla esim. kannatintolppa tietyllä värillä. 4 eri väriä = 4 eri aulaa. Tämä parantaisi arjen turvallisuutta.	4000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Liikuntasalin lattian (605 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (605 m2) kevythionta ja lakkaus	4000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Luokkatilojen seinien siistiminen	Luokkatilojen seinien siistiminen paikoissa B3, B4, C1, D5	3000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Näyttämön portaan kevythionta ja lakkaus	Näyttämön portaan kevythionta ja lakkaus	1000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Seinäautojen poistaminen	Seinäautojen poistaminen luokista B4 ja B3 yleisilmeen parantamiseksi, seinien paikkaus & siistiminen poiston jälkeen	3000

Vuosikorjaushjelma 2025

9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Sähköpistokkeiden lisääminen	Sähköpistokkeiden lisääminen luokkiin C1, C5 ja C4, jotta luokkien käytettävyys lisääntyy kun työskennellään kannettavilla tietokoneilla	4000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Ulko-ovien maalaus	Metalliovien maalaus	8000
9474019 RAUTPIHAN PÄIVÄKOTI+ASUKASTUPA (ENT. RAUTKALLION KOULU) (RAUTKALLIONKATU 7)	Liikuntasalin kunnostus	Liikuntasalin puolapuiden, köysien ja renkaiden vaihto. Ulosvedettävän lavan vaihto/korjaus (mekanismi rikki).	3000
9474034 HAVUKOSKEN NUORISOTALO (ETELÄINEN RASTITIE 14)	Desibeli oven vaihto bändihuoneen oveksi	Vaihdetaan normiovi ääntä eristäväksi desibelioveksi, karmit vaihtuu samalla. Sitten tiivistetään bändihuoneen alareunat villalla ja uusitan jalkalistat.	3000
9474034 HAVUKOSKEN NUORISOTALO (ETELÄINEN RASTITIE 14)	Koripallokentän aitojen peruskorjaus	Koripallokentän aitojen peruskorjaus	6000
9474063 HAVUKOSKEN KOULU (TARHAKUJA 2)	Kotitalousluokka, taustalevyjen lisääminen	Kotitalousluokka, taustalevyjen lisääminen	5000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Ikkunoiden vesipeltien kallistusten ja tiivistysten korjaus	Ikkunoiden vesipeltien kallistusten ja tiivistysten korjaus	10000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö	Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö	7000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Lukittava portti koulun piha-alueelle	Lukittava portti koulun piha-alueelle	10000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Huoltomaalaus sisätiloissa	Koulun sisätilojen huoltomaalausta, seinissä rumia jälkiä	10000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Juhlasalin näyttämöportaiden korjaus	Juhlasalin näyttämön portaat rakennetaan aina juhliin erikseen. Portaissa esiintyy ongelmia, niitä on kunnostettu. Toivomme portaiden uudistamista.	3000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Sokkelien saneeraus	Sokkelissa on paikoin halkeamia, maalipinnan hilseilyä ja jälkiä kosteusrasituksesta.	8000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Sälekaihtimien asennus koulusihteerin työhuoneen lasiseinään	Sälekaihtimien asennus koulusihteerin työhuoneen lasiseinään, yksityisyys puuttuu asiakkailta	1000

KORSO

Vuosikorjaushjelma 2025

9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Pihlajapuiston ryhmätilan uusiminen kokonaan suunnitelman mukaisesti	Pihlajapuiston ryhmätilan uusiminen kokonaan suunnitelman mukaisesti	10000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Poistumisportaat yläkertaan	Päiväkodissa toimitaan kahdessa kerroksessa.	10000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Ulkovarastojen kattojen ja seinien maalaus ja sisätilojen kunnostus	Varastojen katot kunnostusmaalauksen tarpeessa. Puuosien kunnostus/ maalaus. Varaston sisäosaan uusia hyllyjä ja koukkuja	10000
9381055 HARJULAN NUORISOKOTI (KORSONTIE 52)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX)	9000
9382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	Hiekkalaatikon uusiminen	Hiekkalaatikko pitäisi uusia	5500
9382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	Ulkovarastojen kunnostus	Osa ulkovarastoista on huonossa kunnossa, vaativat päivittämistä.	6000
9382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	Kahvihuoneen remontointi nykypäivään	Kahvihuoneeseen uudet kaapistot, vesipiste, astianpesukone ja uuni	5000
9382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	Kaappisänkyjen uusiminen	Molempien ryhmien lepohuoneiden kaappisänkyjen uusiminen	10000
9382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	Lavuaarin ja kaapiston uusiminen	Lavuaarin ja kaapiston uusiminen talon kahdessa ryhmässä. Kalusteet ovat alkuperäisiä ja ne eivät ole korjattavissa.	2000
9382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	WC-tilojen kunnostus	Molempien ryhmien WC-tilojen kunnostus	10000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Kiertoilmakoneiden uusiminen	Kiertoilmakoneiden uusiminen	10000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Eteistilojen korjaus	Kiertoilmakoneiden uusimisesta aiheutuvat muutostyöt	10000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Hoitopöydät uusittaisiin	Hoitopöydät uusittaisiin ainakin osissa ryhmissä seinämallisiksi.	3000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Kuivauskaappien uusiminen	Osan eteisten kuivauskaapit tehottomia voisi uusia ainakin omenatarha, perhospuisto.	4000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Lepohuoneen sänkykaappeja lisää	Vuosikierroksella ehdotettiin, että muutamaan lepohuoneeseen tulisi kaappisänkyjä muutama lisää	6000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Varaston ovi	Olisiko yhteen varastoon mahdollista tehdä lisäovi toiselle puolelle varastoa, että pääsi puutarhasta hakemaan puita	2000
9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	Pintojen korjaaminen	Yhdessä ryhmässä ikkunalaudat sekä seinien kulmat on järsitty. Tulisi korjata	1000
9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	Ulko-ovien tiivistäminen	Ulko-ovet (4kpl) eivät ole lainkaan tiiviit ja energiatehokkaat.	4000
9481001 VIERUMÄEN KOULU (LEHMUSTONTIE 9 (ENT.SAVIONTIE 9))	Sokkelin korjaus	Sokkelin korjaus pysäköintipihan puolelta	1000
9481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Sisäseinien huoltomaalaus	Huoltomaalauksia	10000

Vuosikorjaushjelma 2025

9481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Julkisivun puuelementtien kunnostaminen	Julkisivujen puuelementtia putsataan 7000 ja suoritetaan pintakäsittelyt puunsuojalla.	
9481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Liikuntasalin lattian (410 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (410 m2) hionta ja lakkaus	3000
9481038 VIERUMÄEN KOULU/ KULOMÄEN OPETUSPISTE/ METSO (MAAUUNINPOLKU 3)	Liikuntasalin lattian (204 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (204 m2) kevythionta ja lakkaus	1500
9481041 VTK/ URPIAISENTIE 14/ LUMO (ENT.KORSON KESKUSTAKIINTEISTÖT OY) (URPIAISENTIE 14)	Esmikon uusiminen	9 ovea + väyläohjaimet +tunnisteet	10000
9481041 VTK/ URPIAISENTIE 14/ LUMO (ENT.KORSON KESKUSTAKIINTEISTÖT OY) (URPIAISENTIE 14)	Esmikon uusiminen	10 ovea + väyläohjaimet +tunnisteet	10000
9481041 VTK/ URPIAISENTIE 14/ LUMO (ENT.KORSON KESKUSTAKIINTEISTÖT OY) (URPIAISENTIE 14)	Esmikon uusiminen	wäyläohjaimet +tunnisteet	2000
9482011 MIKKOLAN KOULU (VEGA) (VENUKSENTIE 2)	Sisämaalausta	Ryhmätilojen seinät vaativat maalia (molemmissa ryhmätiloissa)	3000
9482011 MIKKOLAN KOULU (VEGA) (VENUKSENTIE 2)	Uudet vaatelokerot eteiseen	Lasten vaatelokerot ovat vanhat ja kuluneet. Uudet tilalle, niin sisätilojen yleisilme kohenee.	2000
9482011 MIKKOLAN KOULU (VEGA) (VENUKSENTIE 2)	Uuni ja astianpesukone	Tähdententoon tarvitaan kahvihuoneeseen astianpesukone ja uuni, koska emme saa käyttää keittiötä, joka on vantin hallinnassa. Vaatii kahvihuoneen remontoimnin. Mahdollisuus remontoida myös avoimen kohtaamispaikan puolta ja sijoittaa koneet sinne.	2000
9482011 MIKKOLAN KOULU (VEGA) (VENUKSENTIE 2)	Sisäportaiden mosaiikkibetoniaskeimien korjauksia	Sisäportaiden mosaiikkibetoniaskeimien korjauksia (Vnatti/Fixstone Oy)	8000
9482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 4)	Nuorisotilojen toimisto ja WC-tilat - seinien maalaus	Seinäpintojen maalaus	2000
9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	Sisäseinien huoltomaalaus	Huoltomaalaus	10000
9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	Sadevesitorvien muutokset	Sokkelin suojaus(pelti) tai torvien pidennys, koko rakennus	5000
9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	Varapoistumistien ovesta kahvan vaihto wäntönupiksi	Varapoistumistien ovesta kahvan vaihto wäntönupiksi	1000
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Ilmoitustaulun vaihto	Päiväkodin johtajan huoneessa ilmoitustaulun vaihtaminen valkomagneetti tauluun.	500
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Seulanpääkiveyksen kunnostaminen	Seulanpääkiveys joko jäänyt asentamatta tai kivet poistettu. Irrallisia seulanpääkiviä. Kiviä helppo käyttää ilkevaltaan.	3000

Vuosikorjaushjelma 2025

9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Sisämaalauksia seinä ja pientä korjausta listoja	Päiväkodin puolella pitäisi maalata seiniä ja listoja on mennyt rikki irronnut	7000
--	---	--	------

HAKUNILA

9391031 LÄNSIMÄEN TERVEYSASEMA (KEILAKUJA 1)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX)	9000
9393014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI (HARJUNREUNA 23)	Äänieristeet ei riittävät tila 245	Äänieristeet tilassa 245 riittämättömät. Tila kaikuu. Tila ei ole alun perin suunniteltu koko ryhmän käyttöön, mutta päiväkotiin on tehty lisäryhmä päiväkodin muuton jälkeen.	2000
9394023 NISSAKSEN PÄIVÄKOTI + ASUKASPUISTORAKENNUS (NISSAKSENTIE 9)	Kaapistojen ovet	Avoimen kohtaamispaikan kaapinovie vaihtaminen.	3000
9394023 NISSAKSEN PÄIVÄKOTI + ASUKASPUISTORAKENNUS (NISSAKSENTIE 9)	Katon korjaus	Katon korjaustarvetta, päiväkodin puoleisessa terassin kulmassa lahoa katossa	5000
9394069 RAVURIN PÄIVÄKOTI LISÄRAKENNUS (PIKKURAVURI) (KAVIOKUJA 5)	Hiekkalaatikon uusiminen	Hiekkalaatikon uusiminen, tarvitaan leveämmät reunat	6000
9394074 VAV/KANNUSKUJA 5 (KANNUSKUJA 5)	Hiekkalaatikko	Hiekkalaatikko on matala, siihen toivotaan korkeammat reunat.	7500
9394146 RAVURINPUISTON (ENT.HAKUNILAN) TILAP. PÄIVÄKOTI/ VALM. 16.10.2018 (KANNUSKUJA 6)	WC-hanat	Lasten WC-tiloissa hanat korkeat, jolloin vettä roiskuu lasten päälle. Hanojen vaihtaminen matalampiin	2000
9396004 ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKOTI (KESKUSTIE 1 ja 3)	Aurinkopurje asennettuna	Aurinkopurje asennetaan leikkipihalle	6000
9490001 VÄSTERSUNDOMS SKOLA (HETBACKANTIE 3)	Julkisivujen kunnostusta ja maalausta	Julkisivujen kunnostusta ja maalausta	10000
9490001 VÄSTERSUNDOMS SKOLA (HETBACKANTIE 3)	Liikuntasalin lattian (113 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (113 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9491002 PALLASTUNTURINTIEN LIIKEKIINTEISTÖ OY (LÄNSIMÄEN KIRJASTO+NUORISOTILA) (SUUNNISTAJANKUJA 2)	Liukuovet Avoimen kohtaamispaikan sisäeteiseen	Liukuovi ja hyllyjä avoimen kohtaamispaikan sisäeteiseen.	2000
9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27)	Auditorion näyttämön lattian (124 m2) kevythionta ja lakkaus	Auditorion näyttämön lattian (124 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27)	Katoksen ja ikkunapeltien pesu ja mahdollinen huoltomaalaus	Koulun katoksen peltikatto ja ikkunapellit ovat sammaloituneet pestaan ja huoltomaalataan	5600
9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Luokkien seinien yleisten tilojen maalaaminen	Useampi luokkatila tarvitsee uuden maalipinnan. Luokkatilojen maalaus	10000

Vuosikorjausohjelma 2025

TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Oppilaskaappien lukkoringot	onnistuu ainoastaan koulun loma- aikana. Yleisten tilojen (käytävien) maalaukset onnistuu myös kouluajalla. Oppilaslokeroiden lukkorungot. Oikeankätisiä.	1500
TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Sekoittimet ja lavuaarit POP-opetuksen luokkiin	Kahdesta koulumme POP-opetuksen luokasta puuttuu lavuaari ja sekoittimet, luokkatilat 2038A ja 2038B. Opetuksen ja hygienian kannalta ovat ehdottomat.	6000
TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Vanhan puolen luokkien ovien ja karmien vaihto/huolto	Ovet ja karmit uusittava	2000
TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Vanhanpuolen käytävän kiinteiden penkkien uusiminen	Nykyiset penkit ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä.	3000
TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Vesikaton huoltotikkaiden asentaminen	B-osan alemmalla vesikattotasolla puuttuu huoltotikkaat, eikä vesikatolle ole turvallista kulkua.	5000
TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN	Liikuntasalin lattian (505 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (505 m2) kevythionta ja lakkaus	4000
TERV.HOITORAKENNUS+TILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27) 9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	1. ja 2. kerroksen käytävien maalaukset	1. ja 2. kerroksen käytävien maalaukset	5000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	2. kerroksen luokkien ja käytävien maalaukset	Huoltomaalauksen tarve	10000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	Ulkovaraston korjaustyöt	Ulkovaraston väliseinän purku, ilmanvaihtovalvontan asentaminen, ulkoseinien huoltomaalaus.	5000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	WC-tilojen ja 2. krs aulan seinien pohjamaalaus	WC-tilojen ja 2. krs aulan seinien pohjamaalaus oppilaiden taidemaalauksien pohjaksi	6000
9494061 LEHTIKUUSEN KOULU/ KAARNA (ENT.HAKUNILAN KOULU) (HIIRAKKOTIE 9)	Sisäseinien huoltomaalaus	Sisäseinien huoltomaalaus	10000

Vuosikorjaushjelma 2025

9494061 LEHTIKUUSEN KOULU/ KAARNA (ENT.HAKUNILAN KOULU) (HIIRAKKOTIE 9)	Ulko-ovien maalaus ja tiivisteiden uusiminen.	Ulko-ovien kunnostuksia kuten maalausta ja tiivisteiden uusiminen. Maalipinnassa oli aavistuksen kulumaa ja naarmuja.	6000
9496002 ITÄ-HAKKILAN KOULU (KOULUTIE 8)	Näyttämön lattian (33 m2) hionta ja lakkaus	Näyttämön lattian (33 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
9694029 SKOMARSIN TORPPA (kokous+juhlatila) (RATSUMIEHENPOLKU 4)	Lattian kevythionta ja maalaus	Lattian kevythionta ja maalaus	1000
9694094 HÅKANSBÖLE - TILA (HAKUNILAN KARTANO) (KARTANONTIE 1/ RATSUMESTARINTIE 5)	Pehtoorin talon ulkokaiteen maalaus	Ulkokaide on maalattava harmaalla pellavamaalilla.	1600