

HÄRKÄPUISTON YLEISSUUNNITELMA

3 kpl valaisimia on liian vähän. Valaisimia risteyks-
alueelle ja länsireunan käytävälle.

Roska-astioiden puute.

MYYLMÄEN PUISTON YLEISSUUNNITELMA

Kärsikö tulevan latu-uran rakentaa kintuhkapintaisena tai
~~puurata~~ puurata-tyyppisenä kun sillä kumminkin on valaistus-
interessiä kulkevaa kengäntekenttäväläitä kulkevat kuorma-
autot menessään pumppaamolle, mikä aiheuttaa vaara-
tilanteita ja heikentää käytävän pinnan paikoin huonoksi.

Roska-astioiden puute

Ystävällisin terveisin
Jaana Pelkkinen

