

Vantaan Golfpuisto Oy:n hallitus /
toimitusjohtaja Ville Nurmi

Kehotus Vantaan Golfpuisto Oy työmaan aiheuttaman tulvahaitan poistamiseksi

Asia

Vantaan Golfpuisto Oy työmaalla Petikossa toukokuusta 2016 lähtien tapahtuneet toistuvat Herukkaojan uoman penkkujen sortumat sekä kesällä 2017 tehty Herukkaojan putkittaminen (kahdella 300 mm:llä putkella, noin 100 metrin osuudelta) ovat aiheuttaneet toistuvaa tulvahaittaa Vantaan Petikossa. Vantaan Ympäristökeskuksen tietojen mukaan ainakin syyskuusta 2016 lähtien golfkenttäalueen pohjoispuolella on ollut toistuvia, laajoja tulvatilanteita.

Tulvatilanne 17.10.2017 alkaen

Ympäristökeskukseen ilmoitettiin 17.10.2017, että Vantaan Golfpuiston pohjoispuolella on taas laaja tulva. Rakennusvalvonta kehotti 3.11.2017 Vantaan Golfpuisto Oy:tä, että veden virtausta on saatava nopeutettua. Golfkenttätömaan vastaava työnjohtaja Marco Furu ilmoitti sähköpostissaan 6.11.2017, että "Ojaa on syvennetty ja vettä juoksutettu siten, että vedenpinta on laskenut lähes normaalille tasolle".

Ympäristökeskuksen maastokäynti 10.11.2017

Ympäristökeskus teki maastokäynnin Vantaan Golfpuiston pohjoispuolella maastossa 10.11.2017 iltapäivällä. Herukkaoja-puro tulvi edelleen laajasti. Herukkaojan vedenpinta ei ole lähellekään normaalia tasoa.

Liitteenä on kesäkuussa 2017 otettu ilmakeku, jonka mukaan Herukkaojan uoma on ollut lähes normaalitilanteessa, jolloin tulvaa ei ole juurikaan ollut.

Maastokäynnillä 10.11.2017 todettiin, että välittömästi golfkenttätömaa-alueen pohjoispuolella on edelleen laaja "järvi", jossa veden syvyys rannoilla on vähintään 50 cm. Myös tulva-alueen pohjoispuolella (Pritsunon ja Herukkaojan yhtymäkohdassa) oleva niitty on erittäin vettynyt. Liitteenä olevaan ilmakekuun on merkitty tulvajärven ja vettynneen alueen laajuus 10.11.2017.

Petikon golfkentän rakentamisen aikaisista Herukkaojan penkan sortumista ja Herukkaojan uomaa padottavista putkituksista johtuva tulva on ulottunut toistuvasti jopa Vestran

luonnonsuojelualueelle, joka on myös Natura-aluetta. Natura-alueilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Vestran luonnonsuojelualueen rauhoituspäätöksessä on aluetta koskevia rajoituksia. Muun muassa veden patoaminen on kielletty samoin sienien, puiden, pensaiden ja muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen sekä muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen. Tulvan nouseminen kasvipeitteiselle niittyalueelle ja metsän laitaan aiheuttaa kasvimassan mätänemistä, josta seuraa hapettomuutta ja ravinteiden aiheuttamaa rehevöitymistä Herukkaojassa. Herukkaoja virtaa etelässä Pikkujärven luonnonsuojelualueelle. Sieltä vedet virtaavat Pitkäjärveen, jossa on tehty mittavia kunnostustöitä vedenlaadun ja ekologian parantamiseksi.

Kehotus

Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan Vantaan Golfpuiston alueella on toistuvasti kevästä 2016 alkaen rikottu vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n määräyksiä.

Vesilakia valvovat valtion valvontaviranomainen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristölautakunta). Golfkentän työmaalla tehtyjen toimenpiteiden aiheuttamat toistuvat tulvat tuovat mittavaa haittaa luonnonsuojelualueille, Natura-alueelle sekä Herukkaojan vedenlaadulle. Lisäksi ulkoilijoille ja maastopyöräilijöille aiheutuu vaaratilanteita metsäalueella olevalla ulkoilureitillä, joka on toistuvasti jäänyt syvän tulvaveden alle.

Vantaan ympäristökeskus kehottaa vesilain 14 luvun 2 §:n kohdan 1 mukaisesti lopettamaan Herukkaojan vedenvirtausta padottavat toimenpiteet golfkenttätöyömaalla, siten ettei golfkentän pohjoispuolelle aiheudu enää tulvaa.

Mikäli tulvahaittaa ei saada poistettua 31.12.2017 mennessä, ympäristönsuojeluviranomainen myös harkitsee vesilain 14 luvun 2 §:n kohdan 2 hallintopakkoasian vireillepanoa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa sekä kohdan 3 mukaisesti tutkintapyyntöä tekemistä, koska teko ei ole olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Päivi Jäntti-Hasa p. 040 841 9973, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Katariina Rautalahti
ympäristöjohtaja
Vantaan kaupungin ympäristökeskus

Liitteet kesäkuussa 2017 otettu ilmakeku, johon on piirretty 10.11.2017 tulvatilanne valokuvia ympäristökeskuksen maastokäynniltä 10.11.2017

10.11.2017 12:56:30















