


Liite 2. Vantaanjoen yhteistarkkailun vedenlaadun havaintopaikat ja yhteistarkkailuvolliset pistekuormittajat



● Vedenlaadun havaintopaikka

▲ Pistekuormittajat

- 1 Versowood Oy, Riihimäen yksikkö
- 2 Riihimäki JVP
- 3 Hyvinkää, Kalteva JVP
- 4 Nurmijärvi, Kirkonkylä JVP
- 5 Nurmijärvi, Klaukkala JVP
- 6 Rinnekoti-Säätiö JVP
- 7 Metsä-Tuomelan jäteasema JVP

© Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2016.
© MML (maastotietokanta 5/2012)