

TSV= + 15.35

TSV= + 15.6

+13.87

KL

▽HW +12.13

▽MW +10.41

▽NW +10.23

≈2700

+14.07

KL

Vanha tukimuuri puretaan

kalliopintatieto 16.2 vasen

Porapaalu

Jännitetty kallioankkuri

KL= Kiinteä laakeri

kalliopintatieto 16.2 vasen

Porapaalu

Jännitetty kallioankkuri

5000

40000

5000

50000

T1

T2

T3

T4

B - B
1:50

HL=5000...8776

0.02

▽ TSV

0.02

1500

▽ Tsv -150

PL 50x10-1700
k/k 120

Arvioitu kalliopinta

Arvioitu kalliopinta tuella

1:20

Puuvorhoitu yläjohde
(Azobe)

Käsihoidde Misal
+valaistus

PL 50x10-1700
k/k 120

1100

1400

1:20

(** Sillalta poistuttaessa kaide kiinnitty paikallavalupalkkiin.

The drawing is a technical side view of a railing system. On the left, a vertical dashed line represents a wall or a fixed structure. A horizontal line extends from this wall to a vertical post. The post is connected to a horizontal rail. The rail has a break symbol (two parallel diagonal lines) indicating it continues. The rail is supported by a base plate. A small detail callout 'e' is shown in the upper right corner.

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25

 VANTAAN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKAN KESKUS		Hyv.		
		Tark.		
		Suunn.		
61 TIKKURILA TIKKURILAN JOKIRANTA VERNISSASILTA/FERNISSABRON SILTASUUNNITELMA		Mittakaava 1:200,1:50 1:20 Korkeusjärj. N2000	Koord.järj. ETRS-GK25	
82 PÄÄPIIRUSTUS - - - - - -		Liitt. piir.nro - - -	Piir.nro 57561-4	
GEOTEK- NIIKKA		Tark. GEOTARKASTAJA		INSINÖÖRITOIMISTO PONTEK oy LOCI
HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611		Nro	- 31.8.2017	Tark. Suunn. Jouni Rissanen
			Hyv.	-
			Tark.	-
			Hyv.	-
			Tark.	-