



LIITE 3 Liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien toimenpiteiden alustava arvio

1. Luvaton läpiajo Vartiotieltä Pallastunturintielle ja päinvastoin.

Alueelle on juuri valmistunut uusi asemakaava, jonka mukaisesti Vartiotieltä ei ole mitään, siis edes huoltoajoa, koulun tontille (kopio linkki) <https://vampatti.vantaa.fi/link/4gGcAU> Ratkaisuun päädyttiin asemakaavan valmistuksen yhteydessä yhteistyössä koulun kanssa. Tuolloin kuitenkin sovittiin, että ajokielto Vartiotieltä toteutetaan vasta kun Vuontiskerokatu jalkakäytävineen Pallastunturintieltä koululle rakennetaan. Kadun rakentaminen taas ajoittuu sen varteen rakennettavien kerrostalojen perusteella.

2. Pallastunturin päiväkodin liikenne.

Päiväkotitoiminta on tilapäinen. Asemakaava teon yhteydessä siihen ei varauduttu, eikä sen suunnittelun yhteydessä oltu yhteyksissä liikennesuunnitteluun.

3. Huono näkyvyys kevyenliikenteen sillalle (Rajakylän suuntaan).

Vartiotien suunnasta tullessa on kevyenliikenteen sillalle huono näkyvyys. Esim. polkupyöräilijät tulevat kovaa vauhtia sillalta (melko jyrkkä alamäki). Kevyenliikenteen väylä menee sisään tuloväylän poikki. Näkyvyyden esteenä ovat istutukset (puut/pensaat). Juoksuhaudanpuiston käytävän vierustan pensaat ja puut on leikattu näkyvyyden parantamiseksi alkusyksystä. Hakunilan alueurakan valvonta käy kuitenkin vielä arvioimassa tilannetta puistossa ja tilaa tarvittaessa pensaiden leikkaustyöt alueurakoitsijalta. Tarvittaessa lisätietoja: valvojapuutarhuri Mervi Viitanen

4. Suojatiemaalaukset koulun parkkipaikan kohdalla.

Suojateiden (2) maalaukset ovat kuluneet pois lyhyessä ajassa. (Pihavastaava Sari Paalijärvi)

5. "STOP"-merkin noudattaminen suojatien kohdalla.

Koulun pääoven (A-ovi) kohdalta lähtee portaat alas koulun kulmalle ja parkkipaikalle kulkevalle suojatielle. Suojatien kohdalla olevaa "STOP"-merkkiä harva noudattaa. Osaksi syynä voi olla, että merkki on hieman sivussa eli autoilijat eivät havaitse merkkiä. Lisäksi oppilaat usein kiirehtivät suojatietä pitkin bussipysäkillä, mikä lisää onnettomuusriskiä. (Pihavastaava Sari Paalijärvi)

6. Koulun piha-alueelle (välituntialue) ajo.

Koulun piha-alueelle liikkuu ajoittain moottoriajoneuvoja – joskus jopa välituntien aikana.

Parannusehdotus: Kielto-merkki Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty koulun piha-alueelle. (Pihavastaava Sari Paalijärvi)

Muut koulun läheisyydessä olevat liikenteen ongelmakohdat

1. Länsimäentien, Maratontien ja Vartiotien risteys.

Suunnitelmat kiertoliittymästä ovat valmistuneet ja urakkatarjouspyyntöjä valmistellaan. Aikataulut ovat sen verran viivästyneet, että käytännössä rakentaminen pääsee alkamaan ensi vuoden puolella.

2. Länsimäentien ylitys bussipysäkillä.

Länsimäentien länsireunaan on suunniteltu pyöräilyn laatukäytävä. Laatukäytävän rakentamisen yhteydessä länsipuolen pysäkki siirretään Rajakentäntien liittymän eteläpuolelle. Silloin luontevin kadunylityspaikka tulee olemaan suojatien kautta. Pyöräilyn laatukäytävän rakentaminen on tämän hetken arvion mukaan vuonna 2019.