

Valokuvat Vantaan Golfpuisto Oy:n alueelta 18.9.2018



Kuva1. Uoma etelään golfkentän pohjoisosassa.



Kuva 2. Rumpu 1, länteen.





Kuva 3. Rumpu 2, etelään.



Kuva 4. Jyrkkää uoman osuutta.





Kuva 5. Rumpu 3, pohjoiseen.



Kuva 6. Rumpu 4, etelään.





Kuva 7. Rumpu 5, etelään.



Kuva 8. Kivet kaventaa uomaa, itään.





Kuva 9. Rumpu 6, lounaaseen.



Kuva 10. Rumpu 7, etelään.





Kuva 11. Allas, pohjoiseen.



Kuva 12. Silta, kaakkoon.