

OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN

1. Henkilötiedot

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Kotikunta

Vantaa

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat Oma Vantaa -palveluun määrittelemäsi sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit muuttaa niitä "[Omat tiedot](#)" näytöllä. Tietojen muuttamisen jälkeen voit palata takaisin jatkamaan lomakkeen täyttöä.

☐ Teen oikaisuvaatimuksen toisen henkilön puolesta

2. Oikaisuvaatimuksen sisältö

Päätöksen VD-tunnus

☒ Päätöksellä ei ole VD-tunnusta

Päätösnumero

LP-092-2019-07438

Miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua? Mitä muutoksia päätökseen vaaditaan?

Loppukatselmus 16.12.2019 hyväksyntä peruttava. Rakennuttaja [REDACTED] määrättävä korjaamaan pengeri ja aita. Uusi loppukatselmus suoritettava vasta kun työn laatu vastaa Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Urakkasopimuksen mukaan (sisältää pihatyöt) urakan piti olla valmis 15.1.2016. Lukuisista pyynnöistä huolimatta rakennuttaja on viivytellyt pengermän ja aidan rakentamista. Vuosi sitten rakennettiin aita, joka oli aivan ala-arvoinen. [REDACTED] hylkäsi tällöin rakennelman. Syksyllä 2019 rakennuttaja katkaisi betonisia palkkeja ja siirsi aitaa lähemmäs pengertä. Rakennelmasta valitettiin mm. [REDACTED] syksyllä 2019. Paikalla olivat [REDACTED]. Jäimme siihen uskoon, että aita ja penger korjataan. Yllätyksenä tuli, että asukkaiden tietämättä järjestettiin loppukatselmus 16.12.2019. Paikalle tuli sattumoisin [REDACTED], joka reklamoi penkereestä ja aidasta. Katselmuksen pitäjä [REDACTED] oli todennut, että hän ei halua viivyttää loppukatselmuksen hyväksymistä ja että osapuolten [REDACTED] on keskenään sovittava asia. Myös Minttutie [REDACTED] on kirjelmällään reklamoinut penkereen epäsiisteydestä ja maa aineen valamisesta raja ojaan. Rakennuttajan laittamia betonipalkkeja on osittain myös heidän tontillaan.

Penger on tuettava niin, ettei maa aines valu raja ojaan, jossa on hulevesiputket ja hörppy (vedet kuudelta talolta). Aita on korjattava niin, että se ei ole turvallisuusriski. Nyt lapsi mahtuu putoamaan aidan raosta kohdasta, jossa pudotus on yli 2 metriä. Alla on suuria kivenlohkareita ja huonosti tuettu hörppy.

3. Oikaisuvaatimuksen liitteet

Nimeä liitteet selkeästi. Esimerkiksi liittäessäsi valokuvia, nimeä ne sanalla "valokuva". Kun taas liität kuitteja, anna niille nimi "kuitti".

Kopio päätöksestä

image.jpg 802 KB

Lisää muu liite

458953A4-C5B8-468A-9426-11DB8FB35F52.jpeg 2 MB

786E11E5-2213-48C2-80E4-C417C2A45545.jpeg 3 MB

309FF224-BB86-4118-BCD2-D88653B0AF7F.jpeg 3 MB

BB6EF259-3EAE-4130-89DB-458FBE110946.jpeg 3 MB